



- Legenda:
- Zabrudzenia atmosferyczne
  - Porażenie biologiczne
  - Wtórne smarówki cementowe
  - Wtórne przemurowania
  - Ubytki muru ceglanego
  - Pęknięcia/ zarysowania
  - Ubytki w drewnie
  - Wysolenia
  - Zawilgocenia
  - Wtórne spoiny

**ELEWACJA POŁUDNIOWA**

TEMAT: <b>PROJEKT REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO          PW. CHRYSYTA KRÓLA W ŻARNOWIE</b>		NR RYS: <b>11i</b>
ADRES: DZ. NR 359, OBREB RACIMIERZ, UL. KOŚCIELNA 23, 72-111 ŻARNOWO		SKALA: <b>1:100</b>
INWESTOR: Parafia p.w. Chrystusa Króla w Żarnowie, ul. Kościelna 23, 72-111 Żarnowo		MIEJSCE I DATA: SZCZECIN SIERPIEŃ 2019
RYSUNEK: <b>ELEWACJA POŁUDNIOWA</b>		STADIUM: INWENTARYZACJA
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ: dr inż. arch. Mariusz Tuszyński nr upr. 19/97		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Ryszard Długopolski nr upr. 9/ZPOIA/2002		
OPACOWANIE: mgr inż. arch. Krzysztof Żywucki		
<small>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/ Copy rights reserved projekt ten jest chroniony          zgodnie z art. 11 nast. ustawy o prawie autorskim z dnia 4. II.1994r</small>		